


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	100
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG300

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.  
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit :  
- Aucune charge, les lampes témoin ne s'allument pas.  
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.  
- Une charge OK, mais il se produit après un nombre de tours vides.  
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.  

- La sortie "B" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé ultérieurement.  
Un manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit :  
- Surcharge ou charge nulle.
- La borne "M8" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que le régime de courant soit gouverné par l'ECU ou l'ECM. Un manque de courant à cette borne peut causer ce qui suit :  
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.  
- Une charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.  
- Aucune charge, mais il se produit après un nombre de tours vides.  
- Surcharge ou charge nulle.
- La plupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal câblées. Dans tous les cas, vérifiez les connexions, les fusibles, les câbles et les bornes. Si un mauvais contact est constaté dans le connecteur, il sera à dire la fiche qui doit être remplacée à l'alternateur.  
Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)


## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

### MAZDA

RX 7 (92-02) (FD) - 1.3 Wankel Twin Turbo	239 ch	07.1992 >
---	--------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.