


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le cas des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.  
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit:  
- Aucune charge, les lampes restent allumées.  
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.  
- Une charge OK, mais il se produit après un nombre de tours vides.  
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.  

  - La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé ultérieurement.  
De manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit:  
- Surcharge ou charge nulle.
  - La borne "M6" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que le régime de moteur soit supérieur ou inférieur à 1500 tr/min. Un manque de courant à cette borne peut causer ce qui suit:  
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.  
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.  
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.  
- Surcharge ou charge nulle.  
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
  - La plupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Ceci est le cas si vous remarquez une mauvaise tension, une faible luminosité ou encore, un mauvais contact dans le connecteur. (Vérifier à l'aide de la fiche qui doit être fournie avec l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
100 NX (B13) - 2.0 GTI	143 ch	03.1991 > 10.1994
PRIMERA (90-95) (P10) - 2.0 i	125 ch	01.1995 > 06.1996
PRIMERA (90-95) Break (W10) - 2.0 i	116 ch	07.1990 > 03.1998
PRIMERA (90-96) Hatchback (P10) - 2.0	150 ch	06.1990 > 01.1996
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 2.0 GTI 16V	143 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 2.0 GTI-R 4x4	220 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 2.0 i 16V	143 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (95-00) (Y10) - 2.0	125 ch	02.1995 > 12.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.