



**(D) Austausch Ölstandgeber
Vergl. Nr. 12 61 7 508 003, febi 23907**

Bei Fahrzeugen der Baureihen E36: M 3/C, E46: M 3/C und Z3: M 3,2 mit S54 Motor, deren Produktionsdatum vor dem 01.03.2001 liegt, ist beim Austausch des Ölstandgebers febi 23907 der **Datenbestand des Steuergerätes zu prüfen und gegebenenfalls neu zu programmieren.**

**(GB) Replacement of oil level sensor
ref. no. 12 61 7 508 003, febi 23907**

Please note that when replacing the oil level sensor febi 23907, the **engine management data must be checked and, if necessary, be re-programmed.** This applies to the following models: E36: M 3/C, E46: M 3/C and Z3: M 3.2 with S54 engine which have been manufactured before 01/03/2001.

(E) Sustitución de la referencia febi 23907, sensor de nivel de aceite (referencia original 12 61 7 508 003)

Por favor, al sustituir el sensor del nivel de aceite referencia febi 23907, **los datos de gestión del motor deben ser verificados y, si es necesario, ser reprogramados.** Esto se aplica a los siguientes modelos: E36: M 3/C, E46: M 3/C y Z3: M 3,2 con motor S54 fabricados antes del 01/03/2001.

(F) Remplacement du capteur de niveau d'huile réf. n°. 12 61 7 508 003, febi 23907

Veillez noter que lors du remplacement du capteur de niveau d'huile febi 23907, **les données de gestion du moteur doivent être vérifiées et, si nécessaire, être reprogrammées.** Cela s'applique aux modèles suivants: E36: M 3/C, E46: M 3/C and Z3: M 3,2 avec moteur S54 qui ont été fabriqués avant le 01/03/2001.

(I) Sostituzione sensore livello olio rif. comp. 12 61 7 508 003, febi 23907

Nei veicoli delle serie: E36: M 3/C, E46: M 3/C e Z3: M 3,2 con motore S54, la cui data di fabbricazione è anteriore al 01.03.2001, è necessario, quando si sostituisce il sensore livello olio febi 23907, **controllare anche i dati della centralina di bordo e, se necessario, riprogrammarli.**

(RUS) Замена датчика уровня масла, сравнительный номер 12 61 7 508 003, febi 23907

У автомобилей серии E36: M 3/C, E46: M 3/C и Z3: M 3,2 с двигателем S54, которые были изготовлены до 01.03.2001, при замене датчика уровня масла febi 23907 **надо дополнительно проверить массу данных прибора управления и при необходимости поновому перепрограммировать.**

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel. +49 2333 911-0

Fax +49 2333 911-444

E-mail info@febi.com

www.febi.com

