

## Schutz vor teuren Folgeschäden mit dem MEYLE-ORIGINAL-Differenzdrucksensor!

**MEYLE reagiert mit Erweiterung des Sensorik-Programms unter anderem auf aktuelle Diesel-Abgasthematik**

Defekte Elektronikkomponenten können teuer werden: Ein defekter Differenzdrucksensor (DP-Sensor) kann zu einem irreparablen Schaden am Dieselpartikelfilter (DPF) führen – mit hohen Folgekosten bis hin zum Turbolader- und Motorschaden.

Dabei ist der Tausch des kompletten Dieselpartikelfilters nicht immer notwendig: Häufig kann mit dem Tausch eines einzelnen Sensors viel Zeit und Geld gespart werden – das freut Werkstatt und Fahrer!

Mit dem MEYLE-ORIGINAL-DP-Sensor bietet MEYLE eine kostengünstige Alternative zum Tausch des gesamten Dieselpartikelfilters und zu OE-Produkten.

### Der MEYLE-ORIGINAL-DP-Sensor auf einen Blick:

- Hergestellt nach Erstausrüsterspezifikation
- **Softwarekompatibel:** Einwandfreie Kommunikation zwischen MEYLE-ORIGINAL-DP-Sensor und Steuergerät kann Fehldiagnosen und Folgeschäden verhindern
- **Eine sichere Sache für Kunde und Werkstatt:** MEYLE-Sensor wird höchsten Ansprüchen an technische und rechtliche Anforderungen für Dieselfahrzeuge und Abgasuntersuchungen gerecht
- **Fertigung unter Reinraumbedingungen** sorgt für höchste Qualität der sensiblen Elektronikkomponenten
- 7 MEYLE-Referenzen für weltweit **26 Millionen Fahrzeugen**. Programmergänzung 2018 geplant



### MEYLE-Werkstatt-Tipps:

1. Bei einem Ausfall des Sensors, der durch Leuchten der Kontrollleuchte im Cockpit signalisiert wird, muss der Sensor umgehend getauscht werden, um Folgeschäden am DPF zu verhindern.
2. Beim Tausch eines Dieselpartikelfilters unbedingt auch den Differenzdrucksensor mit tauschen.
3. MEYLE empfiehlt, beim Tausch des DP-Sensors auch gleich die Druckschläuche am Sensor zu tauschen.

MEYLE-Nr.	Kurznr.	Anwendung
<b>114 801 0000</b>	<b>MEX0622</b>	AUDI A3 (8P1, 8PA) (05/03-08/12), Q3 (8U) (06/11-), TT (8J3, 8J9) (08/06-06/10); SEAT Alhambra II (710) (06/10-05/11), Leon / Toledo/Altea (1P1, 5P2, 5P5) (03/04-05/10); SKODA Fabia II (12/06-), Octavia II (1Z_) (02/04-12/10), Roomster (03/06-03/10), Superb II (3T) (03/08-11/10), Yeti (5L) (05/09-); VW Amarok (09/10-), Beetle (5C1) (04/11-), CC (11/11-), Caddy III (2KA, 2KB) (03/04-08/10), Caddy IV (05/15-), Crafter (04/06-07/11), Golf V (1K1, 1K5, 5M1) (10/03-05/09), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Jetta III (1K2) (08/05-10/10), Jetta IV (162) (04/10-), Passat (362, 365) (08/10-), Passat (3C_) (03/05-10/11), Passat (A32) (04/11-12/14), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7N) (05/10-05/12), Tiguan (09/07-08/09), Touran (1T3) (05/10-01/13), Transporter V (04/03-11/09), Transporter VI (04/15-)
<b>114 801 0001</b>	<b>MEX0623</b>	AUDI A3 (8V1, 8VS, 8V7, 8PA) (04/12-), A4 (8K2, 8K5, 8KH) (11/07-), A4 (8W2, 8W5 B9) (05/15-), A5 (8F, 8T) (06/07-), A5 (F5) (06/16-), A6 (4G2, 4G5, C7) (11/10-05/13), Q2 (09/16-), Q3 (8U) (06/11-), Q5 (8R) (11/08-), Q5 (FY) (01/17-), TT (8S) (09/14-); SEAT Alhambra II (710) (06/10-05/11), Ateca (06/16-), Leon (5F) (09/12-); SKODA Kodiaq (03/17-), Octavia III (5E3/5E5) (11/12-), Superb III (03/15-), Yeti (5L) (05/09-); VW Beetle (5C1) (04/11-), CC (11/11-), Caddy IV (05/15-), Crafter (04/06-07/11), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Golf VII (08/12-), Jetta IV (162) (04/10-), Passat (A32) (04/11-12/14), Passat (8B) (08/14-), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7N) (05/10-05/12), Tiguan (09/07-08/09), Tiguan Allspace (BW2) (03/17-), Tiguan II (02/16-), Touareg (7P5) (01/10-), Touran II (09/15-)
<b>114 801 0002</b>	<b>MEX0624</b>	AUDI A3 (8P1, 8PA) (05/03-08/12), A4 (8EC, 8ED) (11/04-06/08), A6 (4F2, 4FH, 4F5) (05/04-08/11), TT (8J3, 8J9) (08/06-06/10); SEAT Alhambra I (7V8, 7V9) (04/96-03/10), Ibiza III / Cordoba (02/02-11/09), Ibiza IV (6J1, 6J5, 6J8) (03/08-06/10), Leon / Toledo / Altea (1P1, 5P2, 5P5) (03/04-05/10); SKODA Fabia II (12/06-), Octavia II (1Z_) (02/04-12/10), Roomster (03/06-03/10), Superb II (3T) (03/08-11/10), Yeti (5L) (05/09-); VW Caddy III (2KA, 2KB) (03/04-08/10), Crafter (04/06-07/11), Eos (03/06-11/10), Golf V (1K1, 1K5, 5M1) (10/03-05/09), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Jetta III (1K2) (08/05-10/10), Passat (3C_) (03/05-10/11), Phaeton (3D) (04/02-), Polo (9N_) (10/01-11/09), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7M) (09/95-03/10), Tiguan (09/07-08/09), Touareg (7LA, 7LB, 7L7) (10/02-05/10), Touran (1T1, 1T2) (02/03-05/10), Transporter V (04/03-11/09)
<b>11-14 801 0000</b>	<b>MEX0621</b>	CITROËN Berlingo II (04/08-), C Elyse (11/12-), C-Crosser (02/07-), C2 / C3 I / Pluriel (02/02-09/05), C3 II (11/09-), C3 Picasso (02/09-), C4 Aircross (04/12-), C4 Cactus (09/14-), C4 Grand Picasso II (09/13-), C4 I / Coupe / Grand Picasso / Picasso / Stufenheck (11/04-1, C4 II / DS4 (11/09-), C5 I / C5 II (03/01-04/07), C5 III (RD_, TD_) (02/08-), C6 (09/05-), C8 (07/02-), DS3 (11/09-), DS5 (11/11-), Jumpy II (01/07-), Spacetourer (04/16-), Xsara Picasso (12/99-09/06); FIAT Scudo II (270) (01/07-), Ulysse II (179) (08/02-06/11); LANCIA Phedra (09/02-11/10); PEUGEOT 1007 (04/05-), 2008 (03/13-), 206 (08/98-03/09), 207 (02/06-10/08), 208 (03/12-), 3008 (06/09-), 301 (11/12-), 307 (08/00-01/05), 308 (09/07-), 308 II (09/13-), 4007 (02/07-), 4008 (05/12-), 407 (05/04-12/09), 5008 (06/09-), 5008 II (12/16-), 508 (11/10-), 607 (02/00-07/04), 807 (06/02-05/06), Boxer III (04/06-), Expert II (01/07-), Expert III (04/16-), Partner II (04/08-), RCZ (03/10-)
<b>36-14 801 0000</b>	<b>MEX0626</b>	INFINITI EX (J50) (10/08-), FX II (10/08-), Q70 (Y51) (03/13-); NISSAN Cube (Z12) (03/10-), Juke (06/10-), NV200 (02/10-), Navara (D40) (07/05-), Note (03/06-), Pathfinder (R51) (01/05-), Qashqai I (02/07-), X-Trail (T31) (03/07-)
<b>714 801 0000</b>	<b>MEX0627</b>	CITROËN Jumper III (04/06-); FORD Fiesta VI (06/08-), Transit '02 (06/02-), Transit '06 (04/06-); MAZDA 2 (DE) (10/07-); PEUGEOT Boxer III (04/06-); VOLVO C30 (10/06-12/12), C70 II (03/06-), S40 II / V50 (01/04-), S60 II / V60 (04/10-04/12), S80 II (03/06-), V70 III (08/07-), XC60 (05/08-12/10), XC70 II (08/07-)