

Fahrzeugseitiger Kabelbruch – Montageinformation Vehicle related cable break – assembly information

Beim Golf IV / Bora scheint es Probleme bei der werksseitigen Verkabelung zu geben. Laut uns vorliegenden Informationen kommt es häufig zu Kabelbrüchen, die dann natürlich zu Fehlfunktionen des Wischermotors führen.

Nach dem Einbau des Wischermotors muss vor Montage des Wischerarms der Motor einmal einen Wischzyklus durchlaufen, damit er auf der Endstellung stehen bleibt. Erst dann darf der Wischerarm montiert werden.

The factory-provided cabling in Golf IV / Bora seems to cause problems. As far as we are informed cable breaks often occur. These damages might lead to serious malfunctions of the wiper motor.

After the installation of the wiper motor and right before the assembling of the wiper arm the motor has to run through a complete wiper cycle. Not till then the wiper arm may be assembled.

