





**LÖSUNG:**

Bei dem oben angegebenen AGR-Ventil kann der Regelbereich im Steuergerät zu klein ausgelegt sein. Mit einem Update der Software im Motorsteuergerät kann der Regelbereich erweitert und das Problem behoben werden.



**HINWEIS:**

Vereinfacht ausgedrückt, ist eine Hysterese eine Kennlinie, die „auf dem Rückweg einen anderen Weg nimmt, als auf dem Hinweg“ (siehe Abb. 2).




Abb. 2: Hysterese