

ÄNDERUNG DER SPANNROLLE 55443

TECHNISCHE INFO NR. 1114

FAHRZEUGHERSTELLER / MODELL:

Audi	A3, A4
Seat	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda	Fabia, Octavia, Superb
VW	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

BETROFFENE MOTOREN:

1.6, 2.0, 2.0i

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE Nr.	OE Nr.
55443	06A 109 479 F (aktuell)
	06A 109 479 (ersetzt)
	06A 109 479 A (ersetzt)
	06A 109 479 B (ersetzt)
	06A 109 479 C (ersetzt)

WICHTIGER HINWEIS!

Das Spannen des Zahnriemens erfolgt bei der geänderten Spannrolle (Bild 2) durch Verdrehen des Exzenters mittels eines Spezialwerkzeugs (z. B. OE-Nr. T10020, Klann KL-0284-91).

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Auf Grund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Spannrolle 55443 geändert.

Diese Technische Information zeigt den neuen Exzenter (Vergrößerung Bild 2) zum Spannen des Zahnriemens sowie die optischen Unterschiede der beiden Ausführungen.

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen kommen. Beide Spannrollen erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt für die angegebenen Fahrzeuge verwendet werden.



Bild 1: 55443 – bisherige Ausführung



Bild 2: 55443 – neue Ausführung

INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.