

HINWEIS ZUM AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS



ARTIKELNUMMER:

V40-63-0007

ACHTUNG:

Beachten Sie bitte folgende Hinweise vor dem Austausch des AGR-Ventils!

Vor dem Austausch des AGR-Ventils sind das AGR-Ventil und die weiteren Komponenten des Motormanagements gemäß den Herstellerangaben und -prüfungsanleitungen zu diagnostizieren.

Fehlfunktionen des AGR-Ventils werden häufig durch Rußablagerungen zwischen Kolbenstange und Führung verursacht.

Vor dem Einbau eines neuen AGR-Ventils müssen die Ursache(n) der Fehlfunktion diagnostiziert und behoben werden.

Die Software des Motorsteuergeräts muss ggf. aktualisiert werden.

Es ist zwingend erforderlich, die im Lieferumfang des AGR-Ventils enthaltene Dichtung zu ersetzen.