



Sensores de massa de ar: Atenção às atribuições!

Veículo	Produto	N.º PIERBURG
BMW; Fiat; Opel; Volvo	sensor de massa de ar	7.22701.04/.05.0/.08.011.0; 7.22684.07.011.0



Possíveis reclamações:

- perda de potência
- fumo preto
- solavancos
- modo de emergência
- lâmpada de erro acende-se
- código de erro P0100

Uma causa para as reclamações apresentadas pode ser o facto de, durante uma substituição, ter sido montado um sensor de massa de ar não indicado para o veículo.

Os sensores de massa de ar-sensores de inserção quase não se distinguem uns dos outros pelo aspecto.

Contudo, os módulos electrónicos integrados têm curvas características diferentes adaptadas ao tipo de motor.

Se for usado um sensor de massa de ar no veículo errado, além das referidas reclamações, podem advir ainda danos subsequentes graves.



Sensor de massa de ar (sensor de inserção)

! Ao encomendar, verifique o tipo de motor exacto e uma distinção possível segundo número de chassis, código do motor e ano de construção!

Para uma encomenda, use os estados de dados actuais:

- Loja online da Motor Service (com actualização diária): www.onlineshop.ms-motor-service.com
- Motor Service Product Disc
- CD TecDoc e dados TecDoc
- Catálogo PIERBURG a partir da versão 2010

Reservadas alterações e divergências de imagens. Para alterações relativas à atribuição e substituição, ver os respectivos catálogos válidos, CD TecDoc ou nos sistemas baseados em dados TecDoc.