POMP DIR LANDCRUISER 90

Echange Standard

Code Carcasse : 73

FCDADP

3599771000830



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
pour fabricants de directions	**TOYODA**
Sens de rotation	**Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre**
Longueur globale [mm]	**96 mm**
Filetage raccord conduite de pression	**Ø16mm**
Filetage raccord de retour	**F16x150**
Position de la pipe d'entrée [h]	**4 heure**
Fixation de la poulie	**Pignon cranté**

PHOTOS









Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

TOYOTA		
HILUX (97-05) Pick-up - 2.5 D-4D	88 ch	11.2001 > 07.2005
HILUX (97-05) Pick-up - 2.5 D-4D 4WD	102 ch	11.2001 > 07.2005
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 TD	125 ch	04.1996 > 12.2002
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 D-4D 4WD	163 ch	**10.2000 > 08.2002**
LAND CRUISER 70 (1984-) (J7_) - 3.0 TD	125 ch	05.1993 > 05.1996
LAND CRUISER 70 (90-96) Hardtop (J7_) - 3.0 TD	125 ch	05.1993 > 05.1996
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D	88 ch	08.2001 > 08.2006
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D 4WD	88 ch	08.2001 > 08.2004
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D	102 ch	08.2001 > 08.2006
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D 4WD	102 ch	08.2001 > 08.2006
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D	88 ch	08.2001 > 08.2006
	102 ch	08.2001 > 08.2006
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D 4WD	102 ch	11.2001 > 08.2006