POMP DIR SONATA 3 2.0I 93

Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP

3599771283981



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Poulie pour courroies - Ø [mm]	**112 mm**
Poulies	**sans poulie**
Article complémentaire / Info complémentaire 2	**avec capteur**
pour fabricants de directions	**YOUNG SHIN**
Longueur globale [mm]	**114 mm**
Filetage raccord de retour	**F16x150**
Position de la pipe d'entrée [h]	**12 heure**
Fixation de la poulie	**Vissée**
Nombre de point de fixation arrière	**1**

PHOTOS







Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

HYUNDAI		
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.5 i.e.	86 ch	10.1990 > 11.1995
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.6 i.e. 16V	106 ch	10.1990 > 11.1995
	114 ch	10.1990 > 11.1995
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.8 i.e. 16V	127 ch	10.1990 > 11.1995
SONATA (95-98) (Y-3) - 1.8 GLS	86 ch	07.1996 > 05.1998
SONATA (95-98) (Y-3) - 1.8 i	98 ch	05.1993 > 06.1998
SONATA (95-98) (Y-3) - 2.0 i	95 ch	08.1996 > 06.1998
	105 ch	06.1994 > 08.1996
SONATA (95-98) (Y-3) - 2.0 i 16V	125 ch	06.1996 > 06.1998
	139 ch	05.1993 > 06.1998
SONATA (95-98) (Y-3) - 3.0 i V6	146 ch	05.1993 > 06.1998