POMP DIR SANTA FE 2.7 (SM

Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP

3599771000182



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Poulie pour courroies - Ø [mm]	**139 mm**
Poulies	**avec poulie à gorge**
Poulies	**sans poulie**
Article complémentaire / Info complémentaire 2	**avec capteur**
pour fabricants de directions	**UNISIA JECS**
Nombre de gorges	**6**
Longueur globale [mm]	**104 mm**
Filetage raccord conduite de pression	**Ø16mm**
Filetage raccord de retour	**F16x150**
Position de la pipe d'entrée [h]	**11 heure**
Fixation de la poulie	**Vissée**

PHOTOS











Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

HYUNDAI		
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.7 V6 4x4	173 ch	02.2001 > 03.2006

KIA		
MAGENTIS (MG) - 2.7	188 ch	11.2005 > 12.2010