POMP DIR ROVER 200/400

Echange Standard

Code Carcasse : 73

FCDADP

3599771615928



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Info complémentaire	**sans tuyau d'admission**
Info complémentaire	**avec guide de pompe à eau**
pour fabricants de directions	**HOBOURN-EATON**
Longueur globale [mm]	**102 mm**
Filetage raccord conduite de pression	**Ø16mm Bride**
Filetage raccord de retour	**F16x150**
Embase	**EMB09**
Fixation de la poulie	**Sur embase**

PHOTOS









Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

HONDA		
ACCORD (97-02) (CE, CF) - 2.0 TDi	105 ch	04.1996 > 10.1998
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 2.0 TDiC	105 ch	11.1998 > 10.2000

LAND ROVER		
FREELANDER (97-06) (LN) Soft Top - 2.0 TD4 4x4	112 ch	10.2000 > 10.2006

ROVER		
STREETWISE - 2.0 TD	101 ch	08.2003 > 05.2005
25 (RF) - 2.0 iDT	101 ch	10.1999 > 05.2005
	113 ch	01.2002 > 12.2004
45 (RT) - 2.0 iDT	101 ch	02.2000 > 05.2005
	113 ch	01.2004 > 05.2005
45 3 volumes (RT) - 2.0 iDT	101 ch	02.2000 > 05.2005
	113 ch	01.2004 > 05.2005
200 Hatchback (XW) - 220 GTi	136 ch	01.1993 > 10.1995
	140 ch	09.1991 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 220 Turbo	200 ch	01.1993 > 12.1995
200 Coupe (XW) - 220 GSi	136 ch	05.1994 > 06.1999
200 Coupe (XW) - 220 Turbo	200 ch	10.1992 > 06.1999
200 (RF) - 220 D/SD	86 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 220 SDi	105 ch	11.1995 > 03.2000
400 (XW) - 420 GSI/SLI/GTI/Vite	136 ch	01.1993 > 04.1995
400 (XW) - 420 GTI/GSI/Vitesse	140 ch	02.1992 > 04.1995
400 Tourer (XW) - 2.0 i	136 ch	05.1994 > 11.1998
400 Hatchback (RT) - 420 Si Lux	136 ch	12.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 D	86 ch	11.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 Di	105 ch	05.1995 > 03.2000
400 (RT) - 420 Si Lux	136 ch	12.1995 > 03.2000
400 (RT) - 420 D	86 ch	11.1995 > 03.2000
400 (RT) - 420 Di	105 ch	05.1995 > 03.2000