POMP DIR SUZUKI BALENO

Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP

3599771135921



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Poulie pour courroies - Ø [mm]	**136 mm**
Poulies	**avec poulie à gorge**
Article complémentaire / Info complémentaire 2	**avec capteur**
pour fabricants de directions	**KAYABA**
Nombre de gorges	**4**
Sens de rotation	**Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre**
Longueur globale [mm]	**111 mm**
Filetage raccord conduite de pression	**Ø15mm**
Filetage raccord de retour	**F16x150**
Position de la pipe d'entrée [h]	**1 heure**
Fixation de la poulie	**Pressée**

PHOTOS









Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

SUZUKI		
BALENO (EG) - 1.3 i 16V	85 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO (EG) - 1.6 i 16V	98 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.3 i 16V	85 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.6 i 16V	98 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO Break (EG) - 1.3 16V	86 ch	03.1997 > 05.2002
BALENO Break (EG) - 1.6 i 16V	98 ch	08.1996 > 05.2002
LIANA Break (ER) - 1.3	90 ch	07.2001 > 12.2007
LIANA Break (ER) - 1.6	103 ch	07.2001 > 12.2007
LIANA Break (ER) - 1.6 4WD	103 ch	07.2001 > 12.2007
LIANA Break (ER) - 1.6 i	106 ch	04.2002 > 12.2007
LIANA Break (ER) - 1.6 4WD	106 ch	04.2002 > 12.2007
LIANA Break (ER) - 1.6	107 ch	01.2005 > 08.2007
LIANA Break (ER) - 1.6 4WD	107 ch	01.2005 > 12.2007
LIANA (ER) - 1.3	90 ch	03.2002 >
LIANA (ER) - 1.6	103 ch	03.2002 >
LIANA (ER) - 1.6 4WD	103 ch	03.2002 >
LIANA (ER) - 1.6 i	106 ch	04.2002 >
LIANA (ER) - 1.6 4WD	106 ch	04.2002 >
LIANA (ER) - 1.6	107 ch	01.2005 >
LIANA (ER) - 1.6 4WD	107 ch	01.2005 > 12.2007