POMP DIR BMW 5 E34 ZF

Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP

3599771506165



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Info complémentaire	**avec support**
pour fabricants de directions	**ZF**
Longueur globale [mm]	**159 mm**
Filetage raccord conduite de pression	**F16x150**
Filetage raccord de retour	**F14x150**
Embase	**EMB21**
Fixation de la poulie	**Sur embase**

PHOTOS









Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

BMW		
5 Series (88-96) (E34) - 518 i	113 ch	09.1989 > 04.1994
	115 ch	05.1994 > 08.1995
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 518 i	113 ch	04.1993 > 04.1994
	115 ch	05.1994 > 07.1996
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 518 g	101 ch	02.1996 > 07.1996