



ETRIER ROVER 75 AVD

 Echange Standard

Code Carcasse : 30

FETAET

 3599771760017



DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	devant l'essieu
Côté d'assemblage	Essieu avant droit
Type d'étrier de frein	Étrier flottant
Type d'étrier de frein	Étrier de frein (1-pistons)
Montage d'origine	ATE
pour épaisseur de disque de frein [mm]	22 mm
Numéro d'article en paire	ET7575
Diamètre du piston [mm]	57 mm

PHOTOS



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

MG		
MG 6 A trois volumes - 1.8 T	160 ch	11.2010 >
MG ZT - 1.8 16V	120 ch	01.2003 > 07.2005
MG ZT - 1.8 T 16V	160 ch	01.2003 > 07.2005
MG ZT - 160	160 ch	06.2001 > 07.2005
MG ZT - 180	177 ch	02.2002 > 10.2005
MG ZT - 190	190 ch	06.2001 > 07.2005
MG ZT - 260	260 ch	10.2003 > 07.2005
MG ZT - 2.0 CDTi	116 ch	06.2002 > 09.2003
	131 ch	11.2002 > 07.2005
MG ZT- T - 1.8 16V	120 ch	01.2003 > 07.2005
MG ZT- T - 1.8 T 16V	160 ch	01.2003 > 07.2005
MG ZT- T - 160	160 ch	10.2001 > 07.2005
MG ZT- T - 180	177 ch	02.2002 > 10.2005
MG ZT- T - 190	190 ch	10.2001 > 07.2005
MG ZT- T - 260	260 ch	10.2003 > 07.2005
MG ZT- T - 2.0 CDTi	116 ch	06.2002 > 09.2003
	131 ch	11.2002 > 07.2005

ROVER		
75 (Rj) - 1.8	120 ch	02.1999 > 05.2005
75 (Rj) - 1.8 Turbo	150 ch	05.2003 > 05.2005
75 (Rj) - 2.0 V6	150 ch	02.1999 > 05.2005
75 (Rj) - 2.5 V6	175 ch	02.1999 > 10.2001
	177 ch	10.2001 > 05.2005
75 (Rj) - 4.6 V8	260 ch	10.2004 > 05.2005
75 (Rj) - 2.0 CDT	115 ch	02.1999 > 05.2005
75 (Rj) - 2.0 CDTi	131 ch	02.2003 > 04.2005
75 Tourer (Rj) - 1.8	120 ch	08.2001 > 05.2005
75 Tourer (Rj) - 1.8 Turbo	150 ch	05.2003 > 05.2005
75 Tourer (Rj) - 2.0 V6	150 ch	08.2001 > 05.2005
75 Tourer (Rj) - 2.5 V6	177 ch	08.2001 > 05.2005
75 Tourer (Rj) - 2.0 CDT	115 ch	08.2001 > 05.2005
75 Tourer (Rj) - 2.0 CDTi	131 ch	02.2003 > 05.2005