

**0010 Service Information technique**

Concerne :	<b>61-52252-00</b>
Fabricant :	<b>Mitsubishi</b>
Type :	<b>L200 TD, L300 TD, L400 TD, Pajero TD, Space Gear TD</b>
Code	
moteur :	<b>4D56T, 4D56TD</b>

## Remplacement du joint de culasse 61-52252-00 ainsi que du jeu haut du moteur et du jeu complet

Les changements suivants ont été apportés sur les moteurs Mitsubishi 4D56T et 4D56TD afin d'améliorer la durabilité des moteurs à hautes performances:

→ Le **joint de culasse** graphite **61-52252-00 (Réf. OE MD112531)** a été remplacé par la version AFM **61-52252-30 (Réf. OE MD302892)**.

→ Les niveaux de réparation suivants sont également proposés (aussi pour l'AFM):

**61-52252-10 Réf. OE MD302890**

**61-52252-20 Réf. OE MD302891**

**61-52252-40 Réf. OE MD302893 (Épaisseur 1,6 mm)**

→ Le jeu complet **01-52252-01** (avec joint de culasse) a été remplacé par le **01-52252-02** (sans joint de culasse).

→ Le jeu haut du moteur **02-52252-01** (avec joint de culasse) a été remplacé par le **02-52252-02** (sans joint de culasse).



Illustration 1\_61-52252-00 (ancien joint de culasse)



Illustration 2\_61-52252-30 (nouveau joint de culasse)