

**0017** Information service technique

**Sujet : Joints d'arbre**
**Objet : 81-19299-10  
81-34367-00  
81-34368-00**
**Marque : Volkswagen**
**Type : divers**
**Code moteur : divers**
**Joint d'arbre  
WD 81-19299-10 –  
remplacement**

Chers clients,

Volkswagen AG a remplacé le joint d'arbre FPM 068 103 085 E (correspond à **81-19299-10**) sur divers moteurs par les joints d'arbres PTFE ci-dessous.

- Joint d'arbre PTFE 038 103 085 C (correspond à **81-34367-00**) et/ou
- Joint d'arbre PTFE 028 103 086 A (correspond à **81-34368-00**).

Attention : tenir compte du sens de rotation de l'arbre lors du choix du joint d'arbre PTFE.

Joint d'arbre FPM 81-19299-10 [32x47x10 A SL WD FPM]

- correspond à OE 068 103 085 E
- équipé de rotation alternée
- convient pour les deux sens de rotation gauche et droite de l'arbre

Joint d'arbre PTFE 81-34367-00 [32x47x10 A SL RD PTFE ACM]

- correspond à OE 038 103 085 C
- équipé de rotation à droite
- convient pour le sens de rotation à droite de l'arbre

Joint d'arbre PTFE 81-34368-00 [32x47x10 A SL LD PTFE ACM]

- correspond à OE 028 103 086 A
- équipé de rotation à gauche
- convient pour le sens de rotation à gauche de l'arbre

Avec nos meilleures salutations

Votre équipe de service VICTOR REINZ



Figure 1\_WD 81-19299-10



Figure 2\_WD 81-34367-00



Figure 3\_WD 81-34368-00

**VICTOR REINZ – le meilleur moyen d'obtenir un bon joint.**