

## Austausch der elektrohydraulischen Lenkhilfpumpe JER185

### Vor dem Umbau Steckeranschlüsse prüfen

Aufgrund von Änderungen der Steckverbindungen seitens des Fahrzeugherstellers, ist unter Umständen beim Austausch der Lenkhilfpumpe JER185 (vgl. **Abb. 1**), ein neuer Leitungssatz zu verbauen.

Sollten die Anschlussstecker, der im Fahrzeug verbauten Lenkhilfpumpe das alte Design (vgl. **Abb. 2**) haben so ist der alte Leitungssatz durch einen neuen (vgl. **Abb. 3**) zu ersetzen. Die entsprechenden Ersatzteilnummern entnehmen Sie der unten aufgeführten Tabelle.



Abb. 1: JER185




Abb. 2: Altes Steckerdesign

Abb. 3: Neues Steckerdesign

Vergleichsnummer Lenkhilfpumpe	Vergleichsnummer Kabelsatz Linkslenker	Vergleichsnummer Kabelsatz Rechtslenker
Mercedes A 221 460 07 80	Mercedes A 221 440 80 08	Mercedes A 221 440 81 08
Mercedes A 221 460 09 80		
Mercedes A 221 460 10 80		
Mercedes A 216 460 02 80	Mercedes A 216 540 85 08	Mercedes A 216 540 86 08
Mercedes A 216 460 03 80		