

## Renault Mégane I Berline / Break / Coupé / Classic & Mégane Scenic I. Triangles

Renault a modifié les triangles de suspension sur les véhicules mentionnés ci-dessus, en remplaçant les triangles en fonte par des triangles en tôle.

Afin de répondre aux spécifications constructeurs, TRW a effectué les mêmes modifications sur ses pièces.


- Les JTC334 et JTC335 en fonte sont remplacés par les JTC1113 et JTC1114 en tôle.
- La rotule de suspension JBJ603 est donc remplacée par la JBJ761

**Les nouveaux triangles de suspension doivent, exclusivement, être montés avec la nouvelle rotule. Tout autre montage est impossible.**



Dans le cas où vous devez remplacer un triangle en fonte défectueux, vous devez suivre les recommandations ci-dessous :

- Remplacez systématiquement les deux triangles JTC1113 et JTC1114 incluant les JBJ603.
- Changer la barre stabilisatrice et les supports.
- Procéder, après remplacement, à un contrôle de géométrie des trains et effectuer un essai sur route.


Dans tous les cas suivre les préconisations du constructeur, relatives au changement des triangles et des rotules de suspension.



JTC334 (gauche) remplacé par JTC1113 (gauche)



JTC335 (droit) remplacé par JTC1114 (droit)



JBJ603 remplacé par JBJ761

