

GDB1670 per Volkswagen e GDB1743 per Landrover

La tabella sotto riportata mostra l'attuale collocazione dei set di pastiglie freno GDB1670 e GDB1743 nei veicoli conformi.

Set di pastiglie freno	GDB1670	GDB1743
	 <p>Posizione dell'indicatore di usura sul lato sinistro di ciascuna pastiglia - vista rispetto al lato del materiale d'attrito</p>	 <p>Posizione dell'indicatore di usura sul lato destro di ciascuna pastiglia - vista rispetto al lato del materiale d'attrito</p>
Applicazione	Volkswagen - Touareg	Landrover - Range Rover Sport
Numero componente di primo equipaggiamento	7L6698151E	SFP500070
Posizione	Frontale	Frontale
Modello	3.2 Motore a carburante 3.6 Motore a carburante 4.2 Motore a carburante 3.0 Motore diesel 5.0 Motore diesel	4.2 Motore a carburante 4.4 Motore a carburante 2.7 Motore diesel 3.6 Motore diesel
Anno modello	11/02 ->	02/05 ->
Sistema frenante	Brembo	Brembo

I set di pastiglie freno hanno posizione degli indicatori di usura dal design differente. Se viene usato il set di pastiglie errato gli indicatori di usura non possono essere montati correttamente, o potrebbero essere danneggiati durante il montaggio!

