

Service Information XZS152A

Geändertes Design der Belaghaltefeder

Aufgrund ständiger Produkverbesserungsmaßnahmen, hat TRW das Design der Belaghaltefeder in den folgenden Belagsätzen geändert:

GDB5095 - GDB5069 - GDB5094 - GDB5084

Bitte beachten Sie, dass die neue Belaghaltefeder und die vorherige TRW- oder OE-Belaghaltefeder komplett austauschbar sind!











