

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de taraudages	3
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL66

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04

ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES




BULLETIN TECHNIQUE TB-06

Ce démarreur est susceptible de rester « collé », (pignon / volant moteur) provoquant sa destruction complète (centrifugage, brûlure complète, éclatement). Contrôlez la vieille matière au niveau de l'usure du pignon (voir dessin). La cause de ce problème est souvent due à un défaut de la cité de contact, à un problème de manque de courant et/ou au relais qui reste collé. Contrôlez et remplacez celui-ci en cas de doute.

Les carcasses retournées dans cet état ne seront pas acceptées et ne pourront faire l'objet de demande de garantie!

This startermotor is prone to being held in mesh with the engine running, causing it to burn out. Check the old unit removed for pinion damage (see picture). The causing of this problem is often caused by a sticking ignition switch or a sticking relay, replace if in doubt!

Old core returned in this condition will not be accepted, nor will a warranty claim !



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

CITROËN		
JUMPY (95-07) (U6U) - 1.6	80 ch	10.1995 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.6 i	80 ch	10.1995 >
FIAT		
BRAVA (182) - 1.6 16V (182.BB)	103 ch	02.1996 > 10.2001
BRAVA (182) - 1.6 16V (182.BH)	90 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.6 16V (182.AB)	103 ch	03.1996 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.6 16V (182.AH)	90 ch	10.1995 > 10.2001
MAREA (185) - 1.6	103 ch	09.2000 > 08.2002
MAREA (185) - 1.6 100 16V	103 ch	09.1996 >
MAREA Weekend (185) - 1.6	103 ch	09.2000 > 08.2002
MAREA Weekend (185) - 1.6 100 16V	103 ch	09.1996 > 05.2002
MULTIPLA (186) - 1.6	103 ch	09.2000 > 02.2001
PALIO (1996-) (178BX) - 1.6 16V	100 ch	04.1996 >
PALIO (1996-) Weekend (178DX) - 1.6 16V (178DX.D1A)	100 ch	04.1996 > 02.2001
PUNTO (93-00) (176) - 1.4 GT Turbo	131 ch	09.1996 > 09.1999
	133 ch	01.1994 > 09.1996
SCUDO (95-07) Camionnette (220L) - 1.6	79 ch	02.1996 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.6	79 ch	02.1996 >
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AE)	78 ch	06.1990 > 07.1992
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AJ)	87 ch	06.1994 > 08.1996
	90 ch	06.1994 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	75 ch	06.1992 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AE)	78 ch	10.1990 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	75 ch	10.1992 > 08.1996
LANCIA		
DEDRA (835) - 1.6 i.e. (835AN)	75 ch	04.1993 > 07.1999
DEDRA (835) - 1.6 LE (835EB) KAT	90 ch	07.1994 > 07.1999
DEDRA SW (835) - 1.6 (835EB)	90 ch	10.1994 > 07.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.4 i.e. (836AF, 836AH)	69 ch	10.1994 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.6 i.e. (836AP)	90 ch	03.1996 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.6 i.e. 16V (836AO)	103 ch	01.1996 > 08.1999
Y10 (85-96) (156) - 1.0 Turbo (156D)	84 ch	03.1985 > 02.1989
Y10 (85-96) (156) - 1.3 i.e. Fire (156AF)	72 ch	02.1989 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.