

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	2.2
Nombre de dents	9Т
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL60

PHOTOS







BULLETIN TECHNIQUE TB-04

ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !! Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage Il se peut aussi qu' elle reste collée dans le carter du bloc moteur. IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES



BULLETIN TECHNIQUE TB-06

Ce démareur est susceptible de rester « collé », (pignon / volant moteur) provoquant sa destruction complète (centrifugage, brûlure complète, éclatement). Contrôlez la vielle matière au niveau de l'suser du pignon (voir dessin). La cause de ce problème est souvent due à un défaut de la cié de contact, à un problème de manque de courant et/ou au relais qui reste collé. Contrôlez et remplacez celui-ci en ca de doute.


Contrôloz et remplacez celui-ci en cas de ooure.

Les carcasses retournées dans cet état ne seront pas acceptées et ne pourront faire l'obje de demande de garantie!

This startemotor is prone to being held in mesh with the engine running, causing it to burn out. Check the old unit removed for prinori damage (see picture)

The causing of this problem is often caused by a sticking ignition switch or a sticking relay, replace if in doubt!





DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

FIAT			
CROMA (85-96) (154) - 1900 Turbo D i.d.		11.1992 > 12.1996	
CROMA (85-96) (154) - 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL)		05.1989 > 10.1992	
REGATA (138) - 80 Turbo Diesel 1.9		05.1986 > 07.1989	
REGATA (138) Weekend - 80 Turbo Diesel 1.9		05.1986 > 07.1989	
RITMO (82-88) (138A) - 80 Turbo Diesel 1.9		12.1985 > 12.1987	
TEMPRA (159) - 1.9 TD (159.AQ)		07.1992 > 08.1996	
TEMPRA (159) - 1.9 TD (159.AI/AU/BI/CU)		05.1990 > 08.1996	
TEMPRA SW (159) - 1.9 TD (159.AI/AU/BI/CU)		07.1991 > 02.1995	
TEMPRA SW (159) - 1.9 TD (159.AQ)		03.1992 > 06.1993	
LANCIA			
DEDRA (835) - 1.9 TDS (835EE, 835EF)		04.1989 > 07.1999	
DELTA (79-94) (831) - 1.9 Turbo DS (831AB.021)		10.1986 > 12.1989	
DELTA (93-99) (836) - 1.9 TD (836AM, 836AN)		10.1994 > 08.1999	
PRISMA (831) - 1.9 Diesel		01.1983 > 02.1992	
PRISMA (831) - 1.9 Turbo Diesel		05.1985 > 12.1989	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.