

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le cas contraire, le courant provient de la poulie lorsque le moteur est arrêté.
 - Vérifier le courant à la borne "L" avec un ampèremètre ou un testeur.
 - Assurer l'absence de court-circuit à la borne "L".
 - Vérifier l'état de la poulie et du câble de transmission.
 - Vérifier l'état de la poulie et du câble de transmission.
 - Vérifier l'état de la poulie et du câble de transmission.
 - La borne "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera présent dans tous les cas, que le régime de rotation soit quelconque ou "0".
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - La borne "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera présent dans tous les cas, que le régime de rotation soit quelconque ou "0".
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - La poulie des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Dans tous les cas, vérifiez l'état de la batterie, vérifiez le contact de la poulie et assurez-vous d'un bon contact dans le connecteur. (Vérifier à l'aide d'une fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

KIA		
RETONA (CE) - 2.0 16V	128 ch	05.2000 >
SPORTAGE (93-04) (K00) - 2.0	118 ch	10.2000 > 08.2003
SPORTAGE (93-04) (K00) - 2.0 4WD	118 ch	10.2000 > 08.2003
SPORTAGE (93-04) (K00) - 2.0 i 16V	128 ch	10.1999 > 08.2003
SPORTAGE (93-04) (K00) - 2.0 i 16V 4WD	128 ch	04.1994 > 08.2003
SPORTAGE (93-04) (K00) - 2.0 i 4WD	95 ch	04.1994 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.