


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit :
- Aucune charge, les lampes témoin ne s'allument pas.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge OK, mais il se produit après un nombre de tours vides.
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.

 - La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé ultérieurement.
De manque de courant à cette sortie peut provoquer ce qui suit :
- Surcharge ou charge nulle.
 - La sortie "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette sortie fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que ce soit de courant aux pompes ou au "CVC" ou "CVC". Un manque de courant à cette sortie peut causer ce qui suit :
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
 - La pupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Dans tous les cas, vérifiez les connexions, les câbles, les bornes, les fusibles et assurez-vous un bon contact dans le connecteur. (Vérifiez à droite la fiche qui doit être respectée à l'alternateur).
- Contrôlez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

NISSAN

BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 D (SLT72, T12)	67 ch	03.1986 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 D (FSLT72, T12)	67 ch	03.1986 > 12.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.