

## DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.  
Un manque de courant à la borne "L" peut provoquer ce qui suit :  
- Aucune charge, les lampes témoin ne s'allument pas.  
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.  
- Une charge sans fin, à la fin du cycle de charge, le moteur de l'alternateur commence à charger.  
Le lampage témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
  - La borne "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé ultérieurement.  
De manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit :  
- Surcharge ou charge nulle.
  - La borne "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que le circuit de courant soit guidé vers "L" ou "S". Un manque de courant à cette borne peut causer ce qui suit :  
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.  
- Une charge sans fin, à la fin du cycle de charge, le moteur de l'alternateur commence à charger.  
- Surcharge ou charge nulle.
  - La pupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Des courants trop faibles, une mauvaise tension, des fils corrodés ou encore, un mauvais contact dans le connecteur, (c'est à dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Contrôlez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
PICK UP (85-97) (D21) - 2.5 D	75 ch	09.1987 > 02.1998
	80 ch	09.1994 > 08.1996
PICK UP (85-97) (D21) - 2.5 D 4WD	72 ch	09.1985 > 08.1988
	75 ch	03.1986 > 08.1991
	80 ch	08.1987 > 02.1998
TERRANO (85-95) (WD21) - 2.7 TD 4WD	99 ch	02.1989 > 02.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.