

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300
	Livré avec pompe à vide
	Réf sans pompe : 030102

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

1. La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le cas des véhicules, ce courant provient de la batterie. Le courant de la batterie est fourni au pôle "L" de l'alternateur.
 Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit :
 * Aucun allumage, le démarreur ne tourne pas.
 * Charge de l'alternateur non optimale.
 * Ne s'abandonne pas, sauf si le moteur arrive au nombre de tours voulu.
 * Le moteur s'arrête pendant l'alternateur commence à charger.
 * Le moteur s'arrête pendant l'alternateur commence à charger.
2. La sortie "B" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit immédiatement le courant qui sera régulé plus tard.
 Un manque de courant à cette sortie peut provoquer ce qui suit :
 * Aucun allumage.
3. La sortie "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette batterie fournit immédiatement le courant qui sera régulé plus tard. Le manque de courant à cette sortie peut causer ce qui suit :
 * Aucun allumage, le démarreur ne tourne pas.
 * Le démarreur s'arrête pendant l'alternateur commence à charger.
4. Le manque des problèmes de l'alternateur sont causés par des défauts d'installation ou d'entretien, des connexions incorrectes, une mauvaise maintenance des fils connectés au moteur, un mauvais contact dans la connexion, ainsi qu'une mauvaise terre qui doit être raccordée à l'alternateur.
 Contrôlez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bomes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs

APPLICATIONS

NISSAN		
ALMERA (95-00) (N15) - 2.0 D	75 ch	11.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 2.0 D	75 ch	11.1995 > 03.2000
PRIMERA (90-95) (P10) - 2.0 D	75 ch	01.1991 > 01.1996
PRIMERA (90-95) Break (W10) - 2.0 D	75 ch	07.1990 > 12.1995
PRIMERA (90-96) Hatchback (P10) - 2.0 D	75 ch	01.1991 > 01.1996
SUNNY (90-95) (N14) - 2.0 D	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 2.0 D	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 2.0 D	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Break (Y10) - 2.0 D	75 ch	06.1991 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.