

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit:
- Aucune charge, les lampes témoin ne s'allument pas.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge OK, mais à la fin du cycle de charge le moteur de l'alternateur commence à charger.
Le lampage témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
 - La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera transformé en courant.
De manque de courant à cette sortie peut provoquer ce qui suit:
- Surcharge ou charge nulle.
 - La sortie "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette sortie fournit instantanément le courant qui sera présent dans tous les cas, que le régime de courant soit positif ou négatif sur "POS". Un manque de courant à cette sortie peut causer ce qui suit:
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
- Une charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge OK, mais à la fin du cycle de charge le moteur de l'alternateur commence à charger.
 - La puparte des problèmes de l'alternateur sont classés par des batteries d'alternateurs ou des lampes. Dans tous les cas, vérifiez les connexions, les fils, les contacts, les bornes, les pincettes ou encore, un mauvais contact dans le connecteur. (C'est à dire la fiche qui doit être insérée à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSTD (E57A)	90 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSTD (E57A)	90 ch	11.1992 > 08.1996
LANCER (92-96) 3 volumes (CB/D_A) - 2.0 Diesel (CB8A)	68 ch	06.1992 >
LANCER (92-03) Break (CB_W, CD_W) - 2.0 D (CB8W)	68 ch	12.1992 > 10.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.