

10112400

R010624

ACURA, HONDA



c.c. 3206,3474,3475 (mm) 90 (cm3)

1 C32A1;C32A2;C32A6;C35A1;C35A2;C35A3;C35A4;C35A5

1

1) 3 Kpm	5) $<>$
2) 6 Kpm	6) $-90^{\circ}+8$ Kpm
3) 8 Kpm	
4) $-90^{\circ}+8$ Kpm	

(Kp.m)

1

1) 22 lbf	5) $<>$
2) 43 lbf	6) $-90^{\circ}+58$ lbf
3) 58 lbf	
4) $-90^{\circ}+58$ lbf	


(lb.ft)

1 1000 Km $-90^{\circ}+8$ Kpm **RETIGHTENING**

1 1000 Km $-90^{\circ}+58$ lbf **RETIGHTENING**

ROUGHNESS

	MLS	
ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 μ m	2.3 μ m MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 μ m	3.8 μ m MAX



TORQUE SEQUENCE

85007700

CHECK CATALOG

$-90^{\circ}+$
 -180°
 $<>$

LOOSEN NUT AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER
AFLOJAR NUT Y APRIAR TORNILLO A TORNELLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS
LOOSEN ALL THE NUTS
AFLOJAR TODOS LOS TORNELLOS
RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT
(LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS WITH OPEN BONNET)
OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT
RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO
DEJAR ENRIAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CAPOT ABIERTO)
ABRIR EL TAPON DEL VASO DE EXPANSION DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACION

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.ojusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.ojusa.es