

技术服务公告，或简称TSB，是由制造商直接发布的通告，用于帮助汽修技术人员诊断和维修常见故障。当安装人员需要注意某些有增长趋势的意外故障时，Arnott会发布TSB。Arnott技术服务公告通常针对特定零部件给出建议的操作步骤和工序，请务必严格遵循这些步骤和工序以避免出现安装问题。

电磁阀块 – 空气管路接线图

11-17年款宝马5系 GT (F07)
09-15年款宝马7系 (F01/02/04) (图 1)

14-18年款宝马X5 (F15)
15-19年款宝马X6 (F16) (图 2)

注意： 阀块上的彩色圆点与空气管路颜色应一致。

注意： 阀块上的彩色圆点与空气管路颜色应相反。



图1



图2

Arnott™

Suspension Products

Arnott美国公司:

www.arnottinc.com

100 Sea Ray Drive
Merritt Island, FL 32953

电话: 800.251.8993

321.868.3016

传真: 321.868.3703

电邮: techassistance@arnottinc.com

Arnott欧洲公司:

www.arnotteurope.com

Docterskampstraat 1E/1F, 3
5222 AM 's-Hertogenbosch (NL)

荷兰: +31 73 7850 580

德国: +31 85 2087 438

英国: +44 203 3186 124

比利时: +32 258 846 90


西班牙: +34 91 901 10 56

法国: +32 78 48 46 93


电邮: info@arnotteurope.com




空气弹簧




支柱总成



减震器



压缩机




干燥器



螺旋弹簧转换套件



电磁阀



车身高度传感器