

## Camshaft Tightening Procedure Procedimiento de Apriete de Árboles de Levas

| 93000100 | MAKE<br>MARCA | ENGINE<br>MOTOR                           | CAMSHAFT PINION TIGHTENING<br>APRIETE PIÑÓN ÁRBOL LEVAS | CAMSHAFT BEARING TIGHTENING<br>APRIETE COJINETE DEL ÁRBOL |
|----------|---------------|---|---|---|
| Kilos    | FORD<br>FORD  | CVH (HL)<br>HL14G/CFI/EFI<br>CVH(HL16G/H) | 5.5 Kpm   |   |
| Libras   | FORD<br>FORD  | CVH (HL)<br>HL14G/CFI/EFI<br>CVH(HL16G/H) | 40 lbft   |   |

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE VISIT OUR WEBSITE [www.ajusa.es](http://www.ajusa.es)

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTRA PAGINA WEB [www.ajusa.es](http://www.ajusa.es)