

Camshaft Tightening Procedure Procedimiento de Apriete de Árboles de Levas

93033000	MAKE MARCA	ENGINE MOTOR	CAMSHAFT PINION TIGHTENING APRIETE PIÑÓN ÁRBOL LEVAS	CAMSHAFT BEARING TIGHTENING APRIETE COJINETE DEL ÁRBOL
Kilos	MERCEDES MERCEDES	MB602.961 MB602.912/930/962 MB602.940	HEX 6.5 Kpm / ESTRELLA 2.5 Kpm + 90°	<- 1988 2.5 Kpm
Libras	MERCEDES MERCEDES	MB602.961 MB602.912/930/962 MB602.940	HEX 47 lbft / ESTRELLA 18 lbft + 90°	<- 1988 18 lbft

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE VISIT OUR WEBSITE www.ajusa.es
 AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.ajusa.es