



IMPORTANT FITTING AND WARRANTY INFORMATION



Achtung!

Der Riemen Spanner ist eine sehr häufige Ursache für den Ausfall dieser Servopumpe. Wir empfehlen dringend, dieses Bauteil gleichzeitig mit der Pumpe auszutauschen, um eine korrekte Riemen Spannung und Vibrationsdämpfung zu gewährleisten. Riemen Spanner haben eine begrenzte Lebensdauer und sollten während der Montage anderer Schlüsselkomponenten ausgetauscht werden, um ihre korrekte Funktion und Langlebigkeit zu gewährleisten.


Beim Austausch des Riemen Spanners empfehlen wir, den Riemen gleichzeitig auszutauschen.

Bei jedem Austausch der Lenkpumpe muss das gesamte Lenksystem von Verunreinigungen befreit werden. Bei diesem Fahrzeug ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.

Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller freigegebene Öl.


1 Riemen Spanner / 2 Feste Riemenscheibe

1 belt tensioner
2 fixed pulley



Without air conditioning

Ohne Klimaanlage



With air conditioning

Mit Klimaanlage