

B.T. 14

- >Information importante
- >Important information
- >Información importante



La pompe 141463 est refroidie sur le véhicule par un ventilateur BMW 32 41 6 857 718. Il est important de vérifier son fonctionnement avant de changer la pompe. Toute défaillance de celui-ci peut conduire à une surchauffe et entraîner un refus de garantie de la pompe.

The 141463 pump is cooled on the vehicle by a fan BMW 32 41 6 857 718. It is important to check its operation before changing the pump. Any failure of this can lead to overheating and result in a refusal of the pump warranty.

La bomba 141463 se refrigera en el vehículo mediante un ventilador BMW 32 41 6 857 718. Es importante comprobar su funcionamiento antes de cambiar la bomba. El incumplimiento de esto puede provocar un sobrecalentamiento y dar como resultado que se niegue la garantía de la bomba.