

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1330
Fixation	2 (Ø15mm)
Entraxe de fixation [mm]	410
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	38
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique


APPLICATIONS

CITROËN		
C8 (EA_, EB_) - 2.0	136 ch	07.2002 >
C8 (EA_, EB_) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
	141 ch	09.2005 >
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi 110	107 ch	07.2002 >
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi 120	120 ch	02.2007 >
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi 136	136 ch	03.2006 >
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi 163	163 ch	03.2006 >
C8 (EA_, EB_) - 2.2	158 ch	07.2002 >
C8 (EA_, EB_) - 2.2 HDi	128 ch	07.2002 >
	170 ch	06.2006 >
C8 (EA_, EB_) - 3.0 V6	204 ch	07.2002 >

FIAT		
ULYSSE (179AX) - 2.0	136 ch	08.2002 >
ULYSSE (179AX) - 2.0 D Multijet	120 ch	05.2006 >
	136 ch	05.2006 >
ULYSSE (179AX) - 2.0 JTD	107 ch	05.2003 >
	109 ch	08.2002 >
ULYSSE (179AX) - 2.2 D Multijet	170 ch	03.2008 >
ULYSSE (179AX) - 2.2 JTD	128 ch	08.2002 >
ULYSSE (179AX) - 3.0 V6	204 ch	08.2002 >

LANCIA		
PHEDRA (179) - 2.0 (179AXA11)	136 ch	09.2002 >
PHEDRA (179) - 2.0 D Multijet	136 ch	07.2006 >
PHEDRA (179) - 2.0 JTD	107 ch	07.2003 >
	120 ch	06.2006 >
PHEDRA (179) - 2.0 JTD (179AXB1A)	109 ch	09.2002 >
PHEDRA (179) - 2.2 JTD	163 ch	04.2006 >
PHEDRA (179) - 2.2 JTD (179AXC1A)	128 ch	09.2002 >
PHEDRA (179) - 3.0 V6	204 ch	09.2002 >

PEUGEOT		
807 (E) - 2.0	136 ch	06.2002 >
807 (E) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
807 (E) - 2.0 HDi	107 ch	06.2002 >
	109 ch	04.2004 > 05.2006
	120 ch	11.2006 >
	136 ch	06.2006 >
	163 ch	06.2009 >
807 (E) - 2.2	158 ch	06.2002 >
807 (E) - 2.2 HDi	128 ch	06.2002 >
	170 ch	06.2006 >
807 (E) - 3.0 V6	204 ch	06.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.