


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>mécanique</b>
Longueur [mm]	<b>1025</b>
Fixation	<b>2 (Ø10mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>190</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Nombre de tours du pignon	<b>3.8</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>40</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>27</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>F14x150</b>
Diamètre biellette [mm]	<b>18</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance

**BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes


**BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
LNA - 0.6	34 ch	07.1982 > 04.1985
LNA - 1.0	45 ch	07.1984 > 10.1986
LNA - 1.1	50 ch	07.1982 > 04.1985
VISA - 0.6	33 ch	07.1982 > 03.1991
	34 ch	09.1978 > 06.1988
VISA - 1.0	45 ch	09.1984 > 06.1988
VISA - 11 E	48 ch	09.1978 > 06.1988
	50 ch	07.1982 > 03.1991
VISA - 14	60 ch	07.1984 > 03.1991
VISA - 14 GT	75 ch	03.1982 > 03.1987
	79 ch	03.1982 > 03.1991
VISA Cabriolet - 11 RE	50 ch	03.1983 > 10.1988

<b>PEUGEOT</b>		
104 - 0.9	45 ch	01.1981 > 10.1983
104 - 1.0	44 ch	09.1983 > 06.1988
104 - 1.1	50 ch	01.1981 > 06.1988
	57 ch	01.1981 > 08.1982
104 - 1.2	57 ch	01.1981 > 06.1983
104 - 1.4	72 ch	01.1981 > 06.1983
104 Coupe - 0.9	45 ch	01.1981 > 10.1983
104 Coupe - 1.1	50 ch	01.1981 > 06.1988
	57 ch	01.1981 > 06.1983
104 Coupe - 1.4	72 ch	01.1981 > 06.1984

<b>TALBOT</b>		
SAMBA (51A) - 0.9	42 ch	01.1981 > 12.1985
SAMBA (51A) - 1.1	50 ch	01.1981 > 06.1986
SAMBA (51A) - 1.2 Rallye	88 ch	01.1983 > 10.1986
SAMBA (51A) - 1.4	60 ch	06.1983 > 10.1986
	72 ch	01.1981 > 06.1986
SAMBA (51A) - 1.4 Rallye	79 ch	01.1983 > 10.1986
SAMBA Cabriolet (51E) - 1.4	79 ch	01.1981 > 06.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.