

Teile- Gutachten

- AUDI A3 (8L)
- SEAT Leon (1M)
- SKODA Oktavia (1U)
- VW Golf (1J)
- VW Bora (1J)

Certificate

- AUDI A3 (8L) -
- SEAT Leon (1M) -
- SKODA Oktavia (1U) -
- VW Golf (1J) -
- VW Bora (1J) -

TÜV Kraftfahrt GmbH

Teilegutachten Nr. 42TG0576-00
Dateiname: 42TG0576.pdf



Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
Typ : SN5-B189 / -B190 / -B193 / -B194
Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH 23.06.04 / Blatt 1

TEILEGUTACHTEN

Nr. 42TG0576-00

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil /
den Änderungsumfang : Fahrwerksänderung
des Herstellers : ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH
Postfach 1151
58240 Ennepetal

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

TÜV Kraftfahrt GmbH

Teilegutachten Nr. 42TG0576-00
Dateiname: 42TG0576.pdf



Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
 Typ : SN5-B189 / -B190 / -B193 / -B194
 Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH 23.06.04 / Blatt 2

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Zul. Achslasten (v/h) in kg	Ausführungen	EG-BE-Nr.
Volkswagen - VW	1J	Golf, Bora	1020 / 1070	mit Frontantrieb	e1*96/79/98/14*0071* . e1*2001/116*0071* . .
Seat (E)	1M	Toledo, Leon (incl. Cupra /-R)		(Limousine, Kombi bzw.	e9*97/27/98/14*0026* .
Audi	8L	Audi A3		Variant)	e1*95/54/98/14*0042* .
Skoda (CZ)	1U	Octavia			e11*95/54*0066* . .

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 60 / 45 mm (Achse 1 / Achse 2; je nach Typ und Fahrzeugausführung) durch Verwendung anderer Federn und Dämpfer.

Federn

Art : Stahl-Schraubendruckfedern
 Typ : SN5-B189 / -B190 / -B193 / -B194
 Fertigungsbetrieb : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Technische Beschreibung	Ausführung	Achse 1	Achse 1	Achse 2	Achse 2
		I	II	Limousine	Kombi
Draht-Ø in mm		: 12,5	12,5	11,0	12,0
Anzahl der Windungen		: 7,0	7,0	9,5	9,5
Länge in mm (ungespannt)		: 290	300	319	326

Kunststoffbeschichtung (alle Ausf.) : himmelblau

Kennzeichnung (Aufdruck auf den Windungen)	Achse 1	Achse 2	Achse 2
		Limousine	Kombi
Ausf. I (bis 980 kg zulässige Vorderachslast)	<i>Bilstein</i> : Y853 A00	<i>Bilstein</i> Y851 A00	<i>Bilstein</i> Y852 A00
Ausf. II (mehr als 980 kg zul. Vorderachslast)	<i>Bilstein</i> : Y854 A00	<i>Bilstein</i> Y851 A00	<i>Bilstein</i> Y852 A00

Federbeine / Dämpfer

Art : Gasdruck-Stoßdämpfer

Kennzeichnung Aluminium-Klebeschild bzw. eingeschlagen/eingerollt	Achse 1	Achse 2
		: VNE-B210

TÜV Kraftfahrt GmbH

Teilegutachten Nr. 42TG0576-00

Dateiname: 42TG0576.pdf



Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
Typ : SN5-B189 / -B190 / -B193 / -B194
Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH **23.06.04 / Blatt 3**

Eingangsdatum des Prüfgegenstandes / Prüffahrzeuges : 51. KW 97 / 34. KW 00 / 22. KW 02 / 04. KW 03 / 22./26. KW 04
Datum der Prüfung : 51. KW 97 / 34. KW 00 / 22. KW 02 / 04. KW 03 / 22./26. KW 04
Ort der Prüfung : Köln

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmäßigen sowie weiteren Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit der beschriebenen Fahrwerksänderung, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

Es liegen gesonderte ABE-/ Teilegutachten für die Rad-/Reifenkombinationen vor und die dort aufgeführten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichender Freigängigkeit und ausreichender Radabdeckungen ausgenommen die Forderung nach serienmäßigem Fahrwerk.

IV. Hinweise und Auflagen

IV.1. Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:

1. Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen.
2. Die Federn müssen beim völligen Ausfedern des Fahrzeugs in axialer Richtung spielfrei sein.
3. Nach erfolgter Umrüstung sind die Fahrzeuge zu vermessen.
4. Bei Fahrzeugen mit lastabhängigem Bremsdruckregler ist dieser auf das Leerniveau neu einzustellen (gemäß Herstellerangabe).

IV.2. Hinweise und Auflagen zum Anbau: ./.

IV.3. Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

1. Siehe IV.1.
2. Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten.

IV.4. Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:

1. Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprüft.
2. Die verminderte Bodenfreiheit ist zu beachten.

TÜV Kraftfahrt GmbH

Teilegutachten Nr. 42TG0576-00

Dateiname: 42TG0576.pdf



Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
Typ : SN5-B189 / -B190 / -B193 / -B194
Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH 23.06.04 / Blatt 4

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer	Eintragung
13 (Höhe)	(neu festlegen)
33 (Bemerkungen) (z.B.)	M. BILSTEIN-FAHRWERK (FEDERKENNZ. V/H: BILSTEIN Y853 A00 / Y852 A00 ; DÄMPFERKENNZ. V/H : VNE-B210 / BNE-B211)*

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Prüfgrundlage

Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit".

Prüfungen und deren Ergebnisse

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.

Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Aufgrund der angewendeten Verfahren ist sichergestellt, daß die Meßgenauigkeit der quantitativen Prüfergebnisse sowohl den Anforderungen der unter Punkt V. gelisteten Prüfgrundlagen als auch dem Erlaß des Bundesministeriums für Verkehr BMV/StV 13/362300-02 vom 19.04.1984 entspricht.

Gültigkeit der Prüfergebnisse

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt II. beschriebenen Teile unter Berücksichtigung des unter Punkt I. angegebenen Verwendungsbereiches.

VI. Anlagen

keine

TÜV Kraftfahrt GmbH

Teilegutachten Nr. 42TG0576-00
Dateiname: 42TG0576.pdf



Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
Typ : SN5-B189 / -B190 / -B193 / -B194
Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH 23.06.04 / Blatt 5

VII. Schlußbescheinigung


Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis erbracht, daß er ein Qualitätssicherungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält (Registrier-Nr.: 97031).

Das Teilegutachten umfaßt die Blätter 1 – 5 zuzüglich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Köln, den 23.06.04



Dipl.-Ing. Jürgen Fälker





ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH
August-Bilstein-Str. 4, 58256 Ennepetal
Postfach 11 51, 58240 Ennepetal
Telefon: (0 23 33) 791-0, Telefax: (0 23 33) 7 91- 4900
Hotline: 01805- 600- 860; Internet: www.bilstein.de