

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	AISIN
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	38

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

TOYOTA		
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 1.6 VVT-i	110 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 1.8 VVT-i	129 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 2.0 D-4D (CDT220_)	110 ch	10.1999 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 2.0 VVT-i	150 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 1.6 VVT-i	110 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 1.8 VVT-i	129 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 2.0 D-4D (CDT220_)	110 ch	10.1999 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 2.0 VVT-i	150 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 1.6 VVT-i	110 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 1.8 VVT-i	129 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 1.9 D	82 ch	10.1997 > 05.1998
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 2.0 D-4D (CDT220_)	110 ch	10.1999 > 02.2003
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 2.0 VVT-i	150 ch	10.2000 > 02.2003
CAMRY (91-97) 3 volumes (CV1_, XV1_) - 2.2 (SXV10)	136 ch	09.1993 > 08.1996
CAMRY (91-97) 3 volumes (CV1_, XV1_) - 3.0 (VCV10)	188 ch	09.1993 > 08.1996
CAMRY (91-96) Station Wagon (CV1_, XV1_) - 2.2 (SXV10)	136 ch	03.1992 > 09.1993
CAMRY (91-96) Station Wagon (CV1_, XV1_) - 3.0 (VCV10)	188 ch	03.1992 > 09.1993
CAMRY (96-01) 3 volumes (CV2_, XV2_) - 2.2 (SXV20_)	131 ch	08.1996 > 11.2001
CAMRY (96-01) 3 volumes (CV2_, XV2_) - 3.0 24V (MCV20_)	190 ch	08.1996 > 11.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.