

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BENDIX
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Épaisseur du disque de frein [mm]	Etrier de frein (2 pistons)
Diamètre de piston [mm]	11
	48

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**

BT-123 **Montage des étriers de frein**

BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

TALBOT		
HORIZON - 1.1	54 ch	05.1981 > 09.1984
	58 ch	05.1981 > 09.1984
HORIZON - 1.3	54 ch	09.1981 > 06.1986
	58 ch	05.1981 > 09.1984
HORIZON - 1.4	65 ch	02.1982 > 09.1984
	69 ch	05.1981 > 06.1986
	83 ch	05.1981 > 06.1986
HORIZON - 1.6	90 ch	07.1982 > 06.1986
HORIZON - 1.9 Diesel	64 ch	07.1984 > 06.1986
	65 ch	07.1982 > 06.1986
RANCHO - 1.4	80 ch	05.1981 > 07.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.