

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS
CITROËN


VISA - 14 GT	75 ch	03.1982 > 03.1987
	79 ch	03.1982 > 03.1991

PEUGEOT

104 - 0.9	45 ch	10.1979 > 09.1983
	46 ch	10.1972 > 10.1979
104 - 1.0	44 ch	09.1983 > 01.1984
104 - 1.1	50 ch	08.1980 > 09.1983
	57 ch	07.1976 > 08.1982
	66 ch	09.1978 > 09.1979
104 - 1.2	57 ch	08.1979 > 06.1983
104 - 1.4	72 ch	08.1979 > 06.1983
104 Coupe - 0.9	45 ch	09.1973 > 09.1983
104 Coupe - 1.1	50 ch	08.1979 > 06.1988
	57 ch	08.1979 > 06.1983
	66 ch	09.1973 > 09.1979
	67 ch	08.1975 > 06.1980
104 Coupe - 1.4	72 ch	08.1979 > 09.1983
304 (_04M_) - 1.3 GL (M01)	65 ch	09.1972 > 10.1979
304 (_04M_) - 1.4 D (M20)	45 ch	10.1977 > 10.1979
304 Break (_04D_) - 1.1 (D11)	58 ch	10.1977 > 10.1980
304 Break (_04D_) - 1.3 (D01)	65 ch	10.1977 > 10.1980
304 Break (_04D_) - 1.4 D	45 ch	10.1976 > 10.1979
305 (71-82) (581A) - 1.3	60 ch	11.1977 > 09.1982
	65 ch	11.1977 > 09.1982
305 (71-82) (581A) - 1.5	73 ch	11.1979 > 09.1982
	88 ch	05.1980 > 09.1982
305 (71-82) (581A) - 1.5 Diesel	49 ch	11.1977 > 09.1982
305 (80-82) Break (581D) - 1.3	60 ch	08.1980 > 09.1982
305 (80-82) Break (581D) - 1.5	73 ch	08.1980 > 09.1982
305 (80-82) Break (581D) - 1.5 Diesel	49 ch	08.1980 > 09.1982

TALBOT

SAMBA (51A) - 0.9	42 ch	01.1981 > 12.1985
SAMBA (51A) - 1.1	50 ch	01.1981 > 06.1986
SAMBA (51A) - 1.2 Rallye	88 ch	01.1983 > 10.1986
SAMBA (51A) - 1.4	60 ch	06.1983 > 10.1986
	72 ch	01.1981 > 06.1986
SAMBA (51A) - 1.4 Rallye	79 ch	01.1983 > 10.1986
SAMBA Cabriolet (51E) - 1.4	79 ch	01.1981 > 06.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.