

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	AKEBONO
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	26
Diamètre de piston [mm]	57


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.5	109 ch	06.2008 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.5 Bifuel	109 ch	02.2010 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.6	117 ch	05.2010 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.8	143 ch	02.2008 >
	140 ch	05.2010 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.8 Bifuel	143 ch	02.2010 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.8 DI-D	116 ch	05.2010 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.8 DI-D (CY9A)	150 ch	06.2010 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.8 Flex	140 ch	03.2009 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 2.0 DI-D	140 ch	01.2008 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.5 Bifuel	109 ch	03.2010 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.6	117 ch	05.2010 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.8	140 ch	05.2010 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.8 DI-D	116 ch	05.2010 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.5	109 ch	06.2008 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.8	143 ch	06.2008 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.8 Bifuel	143 ch	02.2010 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.8 DI-D (CX9A)	150 ch	06.2010 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.8 Flex	140 ch	03.2009 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 2.0 DI-D	140 ch	06.2008 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 DI-D	140 ch	02.2007 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.4	170 ch	11.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.