



# FAG

## SERVICE INFO



# Designänderung des Staubschutzdeckels

## Artikelersetzung RIU 566283.H195 in 566283.01.H195

Hersteller: DAF

Radnaben  
 OE-Nummern: 1657637  
 1391617  
 1818003  
 1812161

Radlager  
 Art.-Nr. alt: 566283.H195  
 Art.-Nr. neu: 566283.01.H195



Bild 2: Neue Ausführung (566283.01.H195)

Beim Einpressen des Radlagers (Repair Insert Unit - RIU) mit der Artikelnummer 566283.H195 konnte es bei einigen Radnaben vorkommen, dass sich der Staubschutzdeckel verspannt. Im ungünstigsten Fall wurde dadurch das Lager blockiert, so dass sich die Radnabe nicht bzw. schwer drehen ließ.

Durch die technische Modifikation hat sich die Artikelnummer von 566283.H195 in 566283.01.H195 geändert.

Aus diesem Grund wurde ein geänderter Staubschutzdeckel entwickelt (siehe Bild 1).

Seitens des Herstellers wurden die betroffenen Radnaben in der Serie ersetzt. Ursprünglich existierten die Radnaben mit folgenden OE-Nummern: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161. Diese wurden auf die beiden Nummern 1818003 und 1812161 reduziert.




Bild 1: Das Design des Staubschutzdeckels wurde geändert

An beiden Radnaben wurden mit dem neuen Radlager Vermessungen und Einbauversuche erfolgreich durchgeführt.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

**Mehr Werkstattwissen unter:**  
[www.rexpert.de](http://www.rexpert.de)  
 Service-Center: 00800 1 753-3333\*  
 \*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr  
[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

Stand 11.2014, FAG 0026 Technische Änderungen vorbehalten  
 Aufgeführte OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken  
 © 2014 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG



**SCHAEFFLER**  
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET