



# FAG

## SERVICE INFO



# FAG SmartSET 723 7036 10 / 723 7011 10

## Hinweis zum mitgelieferten Wellendichtring

Hersteller: Bova  
Mercedes-Benz  
Setra

Modelle:  
NKW:  
Mercedes-Benz: Actros  
Actros MP2/MP3  
Atego / Atego 2  
Axor / Axor 2  
SK

Bus:  
Bova: Lexio  
Magiq  
Synergy  
Mercedes-Benz: Citaro (O530)  
Econic  
Integro (O550)  
Intouro  
NL / NS  
O 404  
Tourismo (O 350)  
Travego (O580)  
VD / VL / VO  
Setra: Series 400

Art.-Nr.: 723 7036 10  
723 70 11 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Wird das oben aufgeführte FAG SmartSET eingebaut, darf der alte Wellendichtring **nicht** wieder verwendet werden.

Statt dessen muss der im SmartSET mitgelieferte Dichtring eingebaut werden. Die Dichtlippe hat ein anderes Maß.



Bild 1: Der Wellendichtring wird beim FAG SmartSET 723 7036 10 und 723 7011 10 mitgeliefert



Bild 2: Die Dichtlippe des mitgelieferten Wellendichtrings (oben) unterscheidet sich nur geringfügig zur original eingebauten Ausführung (unten)

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:

[www.repxpert.de](http://www.repxpert.de)

Schaeffler REPPERT Service Center: 00800 1 753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr



SCHAEFFLER

REPXPERT