

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-107</b>	<b>Rinçage du circuit</b>
<b>BT-108</b>	<b>Conversion R12 - R134a (RETROFIT)</b>
<b>BT-109</b>	<b>Fonctionnement du circuit de climatisation</b>
<b>BT-113</b>	<b>Réfrigérants avec traceur UV intégré</b>

## APPLICATIONS

<b>LANCIA</b>		
KAPPA (838A) - 2.0 16V Turbo (838AB1AA)	205 ch	02.1995 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.0 20V (838AA1AA)	146 ch	10.1994 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A)	155 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.0 20V Turbo (838AM1AA)	220 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A)	175 ch	08.1994 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.4 JTD (838AL1AA)	136 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA)	124 ch	08.1994 > 10.2001
KAPPA (838A) - 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA)	204 ch	08.1994 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 16V Turbo (838CB)	205 ch	11.1996 > 03.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 20V	155 ch	07.1996 > 03.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 20V Turbo (838CM)	220 ch	06.1998 > 03.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.4 20V (838CC)	175 ch	11.1996 > 03.2001
KAPPA Coupe (838) - 3.0 24V (838CD, 838CD11A)	204 ch	11.1996 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 16V Turbo (838BB1AA)	205 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 20V (838BG1AA)	155 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 20V Turbo (838BM1AA)	220 ch	06.1998 > 10.2001

<b>LANCIA</b>		
KAPPA SW (838B) - 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A)	175 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 JTD (838BL1AA)	136 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 T.DS (838BH1AA)	124 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 3.0 24V (838BD11A)	204 ch	07.1996 > 10.2001
LYBRA (839AX) - 1.6 16V (839AXA1A)	103 ch	07.1999 >
LYBRA (839AX) - 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A)	131 ch	07.1999 >
LYBRA (839AX) - 1.9 JTD	116 ch	05.2001 >
LYBRA (839AX) - 1.9 JTD (839AXD1A)	105 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA (839AX) - 1.9 JTD (839AXI1A)	110 ch	09.2000 > 05.2001
LYBRA (839AX) - 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A)	154 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA (839AX) - 2.0 20V (839AXH1A)	150 ch	09.2000 >
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD	150 ch	05.2002 >
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD (839AXE1A)	135 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD (839AXL1A)	140 ch	09.2000 > 05.2002
LYBRA SW (839BX) - 1.6 16V (839BXA1A)	103 ch	07.1999 >
LYBRA SW (839BX) - 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A)	131 ch	07.1999 >
LYBRA SW (839BX) - 1.9 JTD	116 ch	05.2001 >
LYBRA SW (839BX) - 1.9 JTD (839BXD1A)	105 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 1.9 JTD (839BXI1A)	110 ch	09.2000 > 05.2001
LYBRA SW (839BX) - 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A)	154 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 2.0 20V (839BXH1A)	150 ch	09.2000 >
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD	150 ch	05.2002 >
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD (839BXE1A)	135 ch	10.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD (839BXL1A)	140 ch	09.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.