



febiEXAKT



Radlagersatz mit Radlager und Achsmutter

febi Nr. 24414

Vergl. Nr. 6Q0 407 621 AD


passend für

Audi A2

Seat Cordoba, Ibiza IV

Škoda Fabia

VW Polo, Fox



>> PROBLEM:

Das Radlager verursacht starke Geräusche im Fahrbetrieb.

>> URSACHE:

Durch eine beschädigte Dichtscheibe tritt Wasser in das Radlager ein und es bildet sich Rost, siehe Fotos (1) und (2). Die zwischen Gleichlaufgelenk und Radnabe sitzende Dichtscheibe (3) ist aus Kunststoff und kann beim Ausbau bzw. durch äußere Einflüsse leicht beschädigt werden. Ist die Dichtscheibe beschädigt, liegt sie nicht mehr richtig an. Eine Beschädigung oder Verschmutzung der Dichtscheibe begünstigt den Eintritt von Wasser in das Innere des Radlagers. Die Folgen sind ein vorzeitiger Ausfall des Lagers und starke Geräuschbildung.

>> LÖSUNG:

Achten Sie auf Beschädigungen der Dichtscheibe! febi empfiehlt, die Dichtscheibe beim Einbau eines Radlagers generell zu erneuern. Wichtig: Die Dichtscheibe ist in zwei Größen erhältlich (64 mm und 72 mm). Unbedingt Zollgröße der Räder beachten!

>> WICHTIG:

Die Verwendung ungeeigneter Werkzeuge beim Einbau kann einen frühzeitigen Ausfall des Radlagers, sowie eine Fehlermeldung des ABS-Systems verursachen. Bei Einbau sind unbedingt die Reparaturvorgaben des Fahrzeugherstellers zu beachten!