



# febiEXAKT



## Keilrippenriemen

**febi Nr. 28885**

Vergl.-Nr. 77 00 111 671

passend für  
**Renault 1,4 16V (K4J) und 1,6 16V (K4M)**  
Motoren mit Klimaanlage



### >> PROBLEM:

Der Keilrippenriemen verursacht Geräusche, verschleißt schnell und kann reißen.

### >> URSACHE:

Die ursprüngliche Version des Keilrippenriemens hat 6 Rippen. Die Verwendung des 6-rippigen Riemens kann zu einem schnelleren Abrieb der Riemenflanke und dem Ausreißen von Rippen führen (siehe Foto 1). Die Folge kann ein kapitaler Motorschaden sein.

### >> LÖSUNG:

Der Riemen wurde von Renault angepasst. febi empfiehlt die Verwendung des Riemens febi 28885 (Vergl.-Nr. 77 00 111 671). Die neue Ausführung hat 5 Rippen, während sämtliche Riemenscheiben 6 Rillen aufweisen. Schnellerer Verschleiß und vorzeitiges Reißen werden somit vermieden. Durch die neue Ausführung werden zudem Geräusche reduziert und eine längere Lebensdauer des Riemens erreicht.

### >> MONTAGEHINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass der Riemen so auf die Rillen gesetzt werden muss, dass die innere Rille bei allen Riemenscheiben frei bleibt (siehe Foto 2).



### >> ACHTUNG:

Beachten Sie zudem, dass vor der Erneuerung des Riemens auch der Generatorenfreilauf auf einwandfreie Funktion geprüft wird.