



Elektriksatz mit Elektrikgetriebebestecker

febi Nr. 39942

Vergl. Nr. 521 083 08 AB S1

Passend für alle Chrysler 5-Gang Automatikgetriebe.


Durch Ablagerungen im Automatikgetriebeöl verkleben die Sensoren des Elektriksatzes. Dieses hat zur Folge, dass Schaltstörungen im Getriebe auftreten.



Achtung!

Erneuern Sie beim Wechsel des Elektriksatzes stets auch den Stecker. Andernfalls sind Undichtigkeiten am Ausgang des Elektriksatzes möglich. Durch die Kapillarwirkung kann so Öl über den Kabelbaum bis ins Getriebesteuergerät gelangen und dort zu Beschädigungen führen.

Aus diesem Grund bietet febi bilstein den Komplettsatz febi 39942, der neben dem Elektriksatz febi 39482 auch den Elektrikgetriebebestecker febi 36332 beinhaltet. Diese Kombination ermöglicht die fachgerechte Reparatur und verhindert mögliche Reklamationen. Das spart Werkstatt und Kunden Zeit und Geld!



febi Nr. 39942



febi Nr. 39482



febi Nr. 36332



Natürlich sind Elektriksatz und Stecker bei febi bilstein auch einzeln erhältlich.

Fragen auch Sie nach Ersatzteilen von febi bilstein!

Das Gesamtprogramm finden Sie unter: www.febi-parts.com

Registrieren Sie sich jetzt unter www.febi.com für den offiziellen Newsletter von febi bilstein und erhalten Sie die aktuellsten technischen Informationen automatisch per E-Mail!

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel. +49 2333 911-0

Fax +49 2333 911-444

E-Mail info@febi.com

febi ist eine Marke der bilstein group

www.febi.com

