

NEW ELECTRICAL DRIVEN COMPRESSOR



EN NEW ELECTRIC COMPRESSORS CONTAIN OIL (SEE PRODUCT LABEL)

Before any intervention on an electric compressor, make sure that the vehicle is powered off and locked out according to local legislation.
Ensure you have inspected the full air conditioning loop and identified the exact cause of the fault before fitting a new compressor.

When replacing a compressor, the following parts should be changed:
- Expansion valve (to be checked and replaced if necessary)
- O-rings (at the pipe connection)
- Receiver drier/accumulator (to be changed last)

The compressor replacement procedure must be carried out as follows:
Extract refrigerant fluid using an air conditioning recharging station.

Flush A/C circuit using Valeo approved method (pict. 4). Before flushing, disconnect compressor, expansion valve, receiver drier, and accumulator.
Manually rotate the compressor for 2 to 3 minutes to lubricate all the moving parts (pict. 5).

Check the required tightening torques for the compressor's set up on the motor block according to the manufacturer's specifications (pict. 6).

Evacuate the air from the air-conditioning system by vacuum (min. 45 min.) before charging the refrigerant R1234yf (pict. 7).

Charge the adapted amount of R1234yf refrigerant into the system according to the manufacturer's specifications (pict. 8).

Start the engine and test the air conditioning system; monitor the high and low pressures by checking by air conditioning charging station (pict. 9).

All compressors returned under warranty must be within the agreed warranty periods, accompanied by proof (copy of invoice) that the receiver drier and expansion valve have been changed; that the system was flushed and that it was charged with the right amount of refrigerant and oil.

Returned compressors must be secured with an inlet/outlet shipping pad (taken from the new compressor) and must not be damaged due to improper installation or handling.

DE NEUE ELEKTRISCHE KOMPRESSOREN ENTHALTEN ÖL (SIEHE PRODUKTETIKETTEN)

Vergewissern Sie sich vor Arbeiten an einem Elektrokompressor, dass das Fahrzeug gemäß den örtlichen Vorschriften ausgeschaltet und verriegelt ist.

Bevor Sie einen neuen Kompressor einbauen, sollten Sie den gesamten Klimakreislauf überprüfen und die genaue Ursache des Ausfalls ermitteln.

Beim Austausch eines Kompressors müssen die folgenden Teile ersetzt werden:
- Expansionsventil (zu überprüfen und ggf. zu ersetzen)

- Dichtungsringe (an den Rohrverbindungen)

- Filter-Trockner/Akkumulator (muss als letztes ersetzt werden)

Der Austausch des Kompressors sollte wie folgt durchgeführt werden:

- Saugen Sie das Kältemittel mit Hilfe einer Auflösungskraft für Klimaanlagen ab.

- Spülen Sie die Klimaanlage nach der von Valeo vorgegebenen Methode (Abb. 4). Vor dem Spülen des Kompressors das Expansionsventil, den Filtertrockner und den Akkumulator abklemmen.

- Drehen Sie den Motor bis zum Kompressor, bis er 2 Minuten lang von Hand, um alle beweglichen Teile zu schützen (Abb. 5).

- Halten Sie die erforderliche Anzugsmoment nach den Herstellerangaben für die Kompressorbefestigung am Motorblock ein (Abb. 6).

- Entlüften Sie die Klimaanlage mit Unterdruck (mind. 45 Min.), bevor Sie das Kältemittel R1234yf einfüllen (Abb. 7).

- Befüllen Sie die Anlage mit der richtigen Menge des Kältemittels R1234yf gemäß den Angaben des Herstellers (Abb. 8).

- Starten Sie den Motor und testen Sie die Klimaanlage, indem Sie den Hoch- und Niederdruk prüfen (Abb. 9).

Alle Kompressoren, die im Rahmen der Garantie reklamiert werden, müssen innerhalb der vereinbarten Garantiezeit zurückgegeben werden und es muss ein Nachweis (Rechnungskopie) darüber beigelegt werden, dass der Filtertrockner und das Expansionsventil ausgetauscht wurden, dass das System gespült und mit der richtigen Menge an Kältemittel und Öl gefüllt wurde.

Zurückgegebene Kompressoren müssen mit einer ordnungsgemäßen Einlass-/Auslassrichtung versandt werden (verwenden Sie die neuen Kompressoren) und dürfen nicht durch unsachgemäße Installation oder Handhabung beschädigt sein.

FR LES COMPRESSEURS ELECTRIQUES NEUFS CONTIENNENT DE L'HUILE (VOIR ÉTIQUETT PRODUIT)

Avant toute intervention sur un compresseur électrique assurez-vous que le véhicule soit hors tension et consigné selon la législation locale.
Assurez-vous d'avoir inspecté l'ensemble du circuit d'air conditionné et d'avoir identifié la cause exacte de la panne avant de monter le nouveau compresseur.

Lors du remplacement d'un compresseur, les pièces suivantes doivent être changées:
- Le détendeur/orifice calibré (à vérifier et remplacer si nécessaire)

- Les joints toriques (au niveau du raccordement des tuyaux)

- Le filtre déshydratant/accumulateur (à remplacer en fin de montage)

- La procédure suivante doit être respectée:

- Recupérez le fluide frigorigène avec une station de recharge de climatisation (image 3).

- Nettoyez la bouteille de climatisation selon les méthodes approuvées par Valeo (image 4).

- Remuez le compresseur pendant 2 à 3 minutes afin de faire circuler l'huile à l'intérieur de celui-ci (image 5).

- Vérifiez les couples de serrage requis pour le montage du compresseur sur le bloc moteur selon les spécificités du constructeur (image 6).

- Evacuez l'air du circuit de climatisation par Tirage Au Vide (min 45 min) avant de charger le réfrigérant R1234yf (voir image 7).

- Charger la quantité de réfrigérant R1234yf selon les spécificités du constructeur (image 8).

- Démarrer le moteur et tester la fonction de la climatisation; surveiller les pressions hautes et basses sur la station de charge de climatisation. (image 9).

Tous les compresseurs renouvelés doivent être encore sous garantie et accompagnés des preuves (copies de factures) attestant que le filtre déshydratant ainsi que le détendeur (ou orifice calibré) ont été changés, que la bouteille de climatisation a été nettoyée, et que la quantité de réfrigérant chargée est conforme à l'origine.

Tous les compresseurs doivent être renouvelés avec leurs protections d'entrée/sortie (celles du compresseur neuf live) et toutes les précautions nécessaires à leur transport sans dégâts.

IT I NUOVI COMPRESSORI ELETTRICI CONTENGONO OLIO (VEDI ETICHETTA PRODOTTO)

Prima di qualsiasi intervento su un compressore elettrico, assicurarsi che il veicolo sia spento e bloccato secondo la legislazione locale.

Assicurarsi di avere ispezionato l'intero circuito dell'aria condizionata e identificato la causa esatta del guasto prima di montare un nuovo compressore.

Quando si sostituisce un compressore, è necessario sostituire le seguenti parti:

- Valvola di espansione (da controllare ed eventualmente sostituire)

- O-rings (all'attacco del tubo)

- Escrivatore/accumulatore (da sostituire per ultimo)

La procedura di sostituzione del compressore deve essere eseguita come segue:

- Estrarre il fluido refrigerante tramite una stazione di ricarica aria condizionata.

- Pulire il circuito dell'aria condizionata utilizzando metodi approvati da Valeo (immagine 4). Prima della pulizia, staccare il compressore, la valvola di espansione, l'escrivatore e l'accumulatore.

- Ruotare manualmente il compressore per 2 o 3 minuti per lubrificare tutte le parti in movimento (fig. 5).

- Verificare le coppe di serraggio necessarie per la predisposizione del compressore sul blocco motore secondo le indicazioni del costruttore (fig. 6).

- Evacuare l'aria dall'impianto di condizionamento mediante vuoto (min. 45 min) prima di caricare il refrigerante R1234yf (fig. 7).

- Ricaricare nell'impianto la quantità adeguata di refrigerante R1234yf secondo le indicazioni del produttore (fig. 8).

- Avviare il motore e testare l'impianto di condizionamento; monitorare le alte e le basse pressioni controllando la stazione di ricarica dell'aria condizionata (fig. 9).

Tutti i compressori restituiti in garanzia devono rientrare nei periodi di garanzia concordati, accompagnati dalla prova (copia della fattura) che l'escrivatore e la valvola di espansione sono stati sostituiti, che il sistema è stato pulito e calcolato con le giuste quantità di refrigerante eolio.

I compressori restituiti devono essere fissati con una protezione di ingresso/uscita (per il nuovo compressore) e non devono essere danneggiati a causa di un'installazione o manipolazione impropria.

GR ΟΙ ΝΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΑΔΙ (ΔΕΙΤΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ)

Priν από την παρεμβολή του επέβαθτο σε πληκτικό συμπιεστή, βεβαιωθείτε ότι το όγκυλο είναι στεπεργοποιημένο και ασφαλέστε με την τοπική νομοθεσία.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επενδύσει το πλήρες κώνικόν του κλιματισμού και έχετε εντοπίσει την ακριβή αιτία του φαύλωματος πριν τοποθετήσετε ένων νέο συμπιεστή.

Κατά την παρεμβολή της προστασίας της προστασίας πρέπει να αλλάξουν:

- Βαλβίδα εκτόνωσης (να ελεγχθεί και να αντικατασταθεί εάν χρειάζεται)

- Δακτύλιοι (στις συνδέσεις του σωλήνα)

- Φίλτρο αερόγραμαν / συσσωματεύτης (εάν αντικατασταθεί τελευταίος)

Η διαίρεση αντικαταστάσεως του συμπιεστή πρέπει να εκτελείται ως εξής:

- Εξαγόντε το ψυκτικό υγρό χρησιμοποιώντας σταθμό πλήρωσης του κλιματισμού.

- Συργάνωση Flushing του Α/Κ με συγκεκριμένη μεθόδο από την Valeo (εικ. 4). Πριν από την έκπληση, απορρίψατε τον συμπιεστή, τη βαλβίδα εκτόνωσης, ο φίλτρο αερόγραμμας ή το συσσωματεύτη.

- Περιστρέψτε χειροκίνητα τον συμπιεστή για 2 έως 3 λεπτά για να λιπάνετε όλα τα κυνόμενα μέρη (εικ. 5).

- Ελέγχετε τις απαιτούμενες ροτέζες σύσφιξης για την ποσηδόνηση του συμπιεστή στην πιάτα του κινητήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (εικ. 6).

- Εκκινήστε τον αέρα από το συστήμα κλιματισμού με κενό (εικ. 4).

- Μπλοκάρετε την πιάτα με την θετική μεθόδο ρυθμίσεως R1234yf (εικ. 7).

- Σημειώστε την πιάτα στην πιάτα του κινητήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (εικ. 8).

- Εκκινήστε τον κινητήρα και κατατελέστε το σύστημα κλιματισμού. Παρακαλούμεστε την υψηλή και χωρητική πίεση ελέγχοντας το σταθμό πλήρωσης του κλιματισμού (εικόνα 9).

Όλοι οι συμπιεστές που επιστρέφονται υπό το καθεστώς εγγύησης πρέπει να είναι εντός της ποσηδόνησης που αποδείχθηκε στην παραγωγή συσσωματεύμενοι από αποδείχθηκες (αντίγραφο τιμολογίου) ότι ο φίλτρο αερόγραμμας και η βαλβίδα εκτόνωσης έχουν αλλαγές, ίσως το σύστημα έχει πανεύθυνη και δεν έχει πληρωμέθει με τη σωστή ποσηδόνηση ψυκτικού και λαδιού.

Οι επιστρέφοντα συμπιεστές πρέπει να ασφαλίζονται με τάπες εισόδου/εξόδου (του βαλβίδα προιστέλλεται από τον νέο συμπιεστή) και δεν πρέπει να φέρουν ζημιές λόγω ακατάλληλης εγκατάστασής της κειρισμού.

TR ELEKTRİK TAHİRİKLİ KLİMA KOMPRESÖRLERİ YAĞ İÇERMEMEKTEDİR (ÜRÜN ETİKETİNİ İNCELEYİN)

Elektrik tahrıklı klima kompresöründe herhangi bir müdahale bulunmadan önce aracın kapalı tutulmalıdır.

Yeni klima kompresörünün montajını yapmadan önce tüm klima devresini kontrol edin ve aracın kesin nedenini tespit edin.

Kompresör deejismi sırasında sağda belirtilen parçalar değiştirmelidir.

- Genleşme ventil (kontrol edin ve gerekli ise değiştirin)

- O-ringer (bunu bağlıyor/noktalardan)

- Kurutucu filtre/akumulator (en son değiştirilmelidir)

Kompresör deejismi sırasında sağdaki adımlar izlenmelidir.

- Soğutucu sıvı klima boşaltırı chazı kulularına boşaltın.

- Valeo' nun tasyısı ettiği şekilde (resim 4) tüm klima hattının temizliğini yapın. Temizleme işlemi öncesinde kompresör, genleşme ventil, kurutucu filtre

ve soğutucu sıvı doldurulmalıdır.

- Üretici tulumatına uygun şekilde, uygun miktarde Valeo 1234yf sıvı soğutucu sıvı doldurun.(resim 8).

- Motoru çalıştırın ve klima sistemini test edin. Test sırasında klima şarı istasyonu yardımını ile yüksek ve alfa basıncı değerlerini kontrol edin. (resim 9).

Kompresörün garanti kapsamında incelemeyle giderilmeli durumda kurutucu filtrelinin ve genleşme ventiliyi değiştirmeli.

Kompresör deejismi sırasında sağda yerindeki parçalar değiştirmelidir.

- Prilikom zamene kompresörle potomuza 32 daka kırma tarihini tespit edin.

- Prilikom zamene kompresörle potomuza 32 daka

