

SERVICE-INFO



Hinweis zum Generatorenfreilauf 535 0219 10

Hersteller: Hyundai, Kia, Toyota

Modelle:

Hyundai: Sonata V, Sonata VI

Kia: Magentis, Carens III

Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso

Motoren:

Hyundai: 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI

Kia: 2.0, 2.0 CVVT, 2.4

Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D

OE-Nummern:

Hyundai: 37321 - 25301

Kia: 37321 - 25301

Toyota: 27415 - 33050

Art-Nr.: 535 0219 10

Bei oben genannten Modellen können verschiedene Ausführungen des Generatorenfreilaufes verbaut sein.

Bild 1 zeigt die beiden bisher vom jeweiligen Fahrzeughersteller verbauten Generatorenfreiläufe.




Bild 1: Bisher bekannte Ausführungen
Toyota (silber),
Kia / Hyundai (schwarz)

Schaeffler Automotive Aftermarket bietet jetzt **einen** Generatorenfreilauf (**Bild 2**) an, der die genannten Modelle aller drei Hersteller abdeckt.

Hinweis:

Der neue Generatorenfreilauf von Schaeffler Automotive Aftermarket entspricht uneingeschränkt den technischen Anforderungen und unterscheidet sich lediglich in der Optik.

Zum Aus- und Einbau der Generatorenfreiläufe wird ein Spezialwerkzeug (**Bild 3**) benötigt.




Bild 2: Neue Ausführung



Bild 3: INA-Spezialwerkzeug
Artikelnummer 400 0241 10



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 09.2011

INA 0080

Technische Änderungen vorbehalten

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*3,9 ct/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min.

